

NL/B

**Aanwijzingen betreffende het onderhoud en de reiniging
Lebak Z50-150 / Z50-170,
art. nr. 190215 / 190216**

OPGELET!

Gebruik nooit bijtende of agressieve schoonmaakmiddelen die het oppervlak van de lekbakken en lekroosters kunnen beschadigen.

Reinig de lekbakken nooit in de vaatwasser.

- Verwijder het lekrooster.
- Leeg de lekbak.
- Reinig voor het eerste gebruik en na elk volgend gebruik de lekbak en het lekrooster grondig met warm water, een zachte doek of spons en een mild schoonmaakmiddel.
- Spoel tenslotte de lekbak en het lekrooster meerdere keren met schoon water.
- Veeg de lekbak en het lekrooster schoon met een zachte doek.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com